

İş Kazası Kusur Analizi Ahşap İskeleden Yere Düşme

OLAY :

İnşaatta tadilat işlerinin yapımını üstlenen firma çalışanı, 2,5 metre yükseklikte yer alan ahşap çalışma platformu üzerinde sıva yaparken, üzerine bastığı sabitlenmemiş kalasın ucu havaya kalkınca dengesini kaybedip kalasla birlikte yere düşmüştür.

Bu kazanın meydana gelmemesi için

İŞVEREN/TAŞERON/YÜKLENİCİ ve İŞÇİ ne yapılılabildi?

- 1- Tehlikeleri, riskler ve çalışırken olabilecek bütün kaza durumları önceden belirlenmiş olmalı,
- 2-Teknik anlamda alınabilecek tedbirlerin alınmış olmalı,
- 3- Olayda kullanılan platformundaki kalaslar kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak şekilde tasarlanmış,imal edilmiş,kurulmuş olmalı,
- 4- Platform yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmiş olmalı,
- 5-Platform döşemesinde boşluk bulunmamalı,
- 6-Paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı,
- 7-Emniyet kemeri, binanın içinde üst noktalara ankraj bağlantılarıyla bağlı halata bağlı durumda, çalışma yaptırılmış olmalı,
- 8-Çalışanlarda güvenlik bilinci oluşturma,
- 9-Her durumda emniyetle davranılması-hareket etmesinin davranış haline getirilmeli,
- 10-Verilen bilgi ve eğitimin davranışa yansımış olmalı...

Bu kazanın meydana gelmemesi için KAZAZEDE İŞÇİ ne yapabiliirdi?

- 1-Platform kalaslarının sabitlenmemiş olduğu durumda üzerine çıkmamalı,
- 2-Sabitlenmesi veya sabitlenmesini isteyip sonra üzerine çıkmalı,

İş Kazası Kusur Analizi Ahşap İskeleden Yere Düşme

3-Kalasların sabitlenmemiş olduğu durumda üzerinde çalışırken kalasın dengesi kaybolmaması, ucu havaya kalmasına meydan vermeyecek şekilde üzerine basmalı,

4-Bunun için de özenle ve dikkatli olarak kalasa basmış olmalı,

5- Güvenliksiz ortamlarda 6331 sayılı Kanundan gelen “çalışmaktan kaçınma hakkını” kullanmalı.

UNUTMAYIN:

İŞ KAZALARI ÖRNEKLERİNİ İYİ ANALİZ EDEREK SEBEPLERİ ÖĞRENİLİRSE TEKRAR YAŞANMASI ÖNLENEBİLİR...

Lütfi ALPSOY

E.İş Baş Müfettişi

Makine Yük.Müh.

A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

SEÇKİNLER GRUP
