

İş Kazası Kusur Analizleri Yüksekten Parça Düşmesi Sonucu Yaralanma

OLAY; Tersane iş yerinde alt işveren çalışanı, mapa kesimi yapılan katın 2 kat altında çalıştığı sırada, 3.kat üst güverte altında oksijen kaynağı ile mapa kesimi yapan diğer alt işveren çalışanı kaynakçının vincin iskelesinde sepet içinden 12-13 metre yükseklikte mapayı koparıp almak için çekiçe vurduğunda parçayı tutamaması sonucu, mapanın sağ ayağına çarparak ayak bileğinden yaralamasıdır.

Bu kazanın meydana gelmemesi için İŞVEREN / ALT İŞVEREN / YÜKLENİCİ ne/neler yapılabilirdi?

- 1-Geminin üst kısımlarından kesilen malzemelerin düşmemeleri için, gerekli tedbirler alınabilirdi.
- 2-Oksijen ile kesilen mapanın bağlantısının tamamen koparılmasından önce, aşağı düşmemesi için mapayı askıda tutacak şekilde vinç sepetine alınabilirdi.
- 3-Kesilen parçanın aşağı düşürülmesi şeklinde uygulamaya izin verilmemiş, önlenmiş olabilirdi.
- 4- İş güvenliği hususları gözetim ve denetim altında tutularak, mapa kesilirken düşme alanından işçiler uzaklaştırılabilirdi.
- 6-Kaynakla mapa kesimi yapılırken malzeme düşeceği alan bariyerler ile çevrilmiş olabilirdi.
- 7-Bu alana girişin yasak olduğu uyarı levhaları ile belirgin hale getirilebilirdi.
- 8-Parça kesimi yapılan yerde parça aşağı kadar düşmesini önleyecek belli yükseklikte file çekilebilirdi.
- 9-Parça kesilince aşağı inişi sağlayacak kaydıraklar yapılabilirdi.
- 10-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar sistematik olarak ele alınarak, iş öncesinde saha denetimleri ile olayı önleyecek yukarıdaki tedbirden biri veya bir kaçı aldırılmış olduğu durumda iş gördürülmesi sağlanabilirdi.
- 11- İşçiye verilecek ilave eğitimlerle, bu tehlikeyi fark edebilmesi sağlanmış olabilirdi.

İş Kazası Kusur Analizleri Yüksekten Parça Düşmesi Sonucu Yaralanma

Bu kazanın meydana gelmemesi için “kesimi yapan çalışan” ne yapabilirdi?

- 1- Yükseklikte mapayı koparıp almak için çekiçle vurduğunda kopup düşeceğini idrak edip tedbir alınmasını yetkililerden isteyebilirdi.
- 2- Parçayı sıkı tutarak düşürmeyebilirdi.

Bu kazanın meydana gelmemesi için KAZALI ne yapabilirdi?

- 1-Altta kablo toplarken, üstte oksijen kaynağı ile kesimi gibi işler yapılmakta olduğuna dikkat edip, parça düşebilecek alana girmeyebilirdi
- 2-Parça düşme tehlikesine karşı dikkat edebilirdi.

UNUTMAYIN:

İŞ KAZALARI İYİ ANALİZ EDİLEREK SEBEPLERİ ORTAYA KONULARAK

TEDBİRLER ALINIRSA TEKRAR YAŞANMASI ÖNLENEBİLİR...

Lütfi ALPSOY

E. İş Baş Müfettişi

Makine Yük. Müh.

A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

SEÇKİNLER GRUP