

İş Kazası Kusur Analizleri: Kopan Çemberin Göze Çarpması

OLAY; Tır sürücüsü çalışan, Tır aracına yüklenen sandıklara sabit durmasını sağlamak için çember atımında çemberi çember makinası ile sıkarken, kopan çember parçasının sağ göz bebeğine çarpması ile yaralanması biçiminde meydana gelmiştir.

Bu kazanın meydana gelmemesi için İŞVEREN ne/neler yapılabilirdi?

- 1- Çember sıkma makinası ile sandıkların sıkılmasında ki bütün tehlike ve bu tehlikelerden ortadan kaldıracak önlemlerin belirlenmesi gerekirdi. (Risk Değerlendirmesi).
- 2 -Yapılan işin mahiyetinde gözler için tehlike var ise, gözler için tehlike olan işlerde bu işi yapan çalışanlara zimmetle gözlük verilmelidir.
- 3- Gözlüğün zimmet ile verilmesi de yeterli değil, verilen gözlüğün her daim kullanmış olarak bu işin yapılmasını sağlamak da işverene ait bir görevdir.
- 4- Tır aracına yüklenen sandıkları sabitlemek amacıyla çember metali ile paketlenmesi esnasında, metalin kurtulması veya elden kayması sonucunda savrulurken bu işi yapan çalışana çarpabileceği, gözüne temas etmemesi için,
 - Koruyucu gözlük kullanılması gerektiği,
 - Çemberin kurtulup veya kayarak savrulmaması için nelere dikkat edileceği,
 - Nasıl ve ne şekilde çemberi sıkıştırılacağı usul ve esasları yazılı hale getirilmiş olmalıdır. 8-(Çalışma Talimatları).
- 5- Kazalıya eğitime katılım belgesine imzası alınarak özel olarak eğitim verilmiş olmalıydı.
- 6- İşçinin tedbirsiz, ihmalkar veya dikkatsiz davranışından işverenin de yükümlülüğü bulunmaktadır. İşveren talimatlara göre verdiği bilgi ve eğitimlere göre çalışılmasını gözetim ve denetim ile sağlaması, işçinin hatalı ve ihmalkar ve dikkatsiz davranışını önlemesi, giderek güvenli ve dikkatli davranması kendisinde alışkanlık haline getirilmiş olmalıdır.
- 7- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar sistematik olarak ele alınmış ve iş güvenliği kurallarına göre iş görülmesi sağlanmış olabilirdi.

İş Kazası Kusur Analizleri: Kopan Çemberin Göze Çarpması**Bu kazanın meydana gelmemesi için “kesimi yapan çalışan” ne yapabilirdi?**

- 1- Sandıkları sabitlemek için çember ile sıkarken, çemberin kayması veya kurtulması ile özellikle gözüne gelmesi halinde gözünün zarar göreceğini idrak edebilirdi.
- 2- İşverenden gözlük isteyip kullanmış olarak iş görebilirdi.
- 3- Çemberin kayıp kurtulmaması için dikkatli ve titiz bir şekilde çemberi atabilirdi.
- 4- Çemberin kayma durumuna karşı özenle hareket edebilirdi.

UNUTMAYIN:**İŞ KAZALARI İYİ ANALİZ EDİLİP SEBEPLERİ BELİRLENEREK****TEDBİRLER ALINIRSA TEKRAR YAŞANMASI ÖNLENEBİLİR...**

Lütfi ALPSOY

Em. İş Baş Müfettişi

Makine Yük. Müh.

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

SEÇKİNLER GRUP

—